Leírás
Az érintetlen épülettömeg, a széles ereszalja, a vakolt falsávok a vakolatból képzett zsalugáteres vakablak, a pincesor felöli oldalon a kanyarban elfoglalt helye, feltétlenül védelmet követel az épületnek.
Településtörténeti és helyi építészeti értékként védendo.

Korrekciós javaslat
Felújítás során a vakolt zsalugáterek fotók szerinti pontos helyreállítása szükséges. Az épület jellegétol idegen hegesztett kerítés helyett , tömör téglából falazott pilléres, vagy egyszeru suru léckerítés javasolt.

Fo utca - pincesor
- lakóház -

Helyrajzi szám	89
Védelem foka	H1

Leírás
A présház együtteshez délrol közvetlenül csatlakozó szórvány jellegu lakóház csoport nyugati szélén a Fo utca és a csatorna találkozásánál álló hagyományos hosszanti elrendezésu, nyeregtetos, oromfalas, mellvédes pillérsoros oldaltornácos lakóépület, arányos, vízvetopárkánnyal és falsávokkal tagolt , eredeti nyílásrendet és nyílászárókat orzo homlokzattal, településtörténeti emlék, helyi építészeti értékként védendo.

Korrekciós javaslat
Felújítás alkalmával a beüvegezett nyugati tornác kibontása javasolt, amivel az épület közvetlen szellozése és jobb megvilágítása biztosítható, és az épület értékei is megfeleloen érvényesülhetnek. A védett területtol és az épület jellegétol egyaránt idegen hegesztett kerítés helyett léc vagy deszkakerítés javasolt, de a tömör falazott is célszeru léc vagy deszka kapuval.

Fo utca - pincesor
- lakóház -

Helyrajzi szám	113
Védelem foka	H2

Leírás
A XIX.századi formálást mutató ko feszület meghatározó része a község csekély számú teresedésének.

Korrekciós javaslat
A feszület jelen formában való megtartása javasolt.



Fo utca
- kokereszt -

Helyrajzi szám	17
Védelem foka	H1

- 1992-es felvétel -

Leírás
A településtol nyugatra emelkedo egykori szolohegyen a múlt század (XX.) elso felében épült, hagyományos formákat és elrendezést orzo egyedi présház tömege, a falu irányába nézo széles pilléres tornáccal, a borított ácstokos, vésett kétszárnyú ajtóval, település- és gazdálkodástörténeti emlék, védendo helyi építészeti érték.

Korrekciós javaslat
Az épület értékei, anyaghasználata megtartandó a változatlan formában való felújítás során is.

Szolohegyi - présház

Helyrajzi szám	405
Védelem foka	H2

- présház ajtó -

- présház -

Leírás
A falu határában álló, feltehetoen a XIX.század végén készült homokko feszület településtörténeti kultikus emlék helyi építészeti értékként védendo.

Korrekciós javaslat
Sürgeto helyreállítása során, feltétlenül korestaurátor közremuködése szükséges.



Palkonya külter./vasútállomás/
úti kereszt

Helyrajzi szám	XXX
Védelem foka	H1



Leírás
A Palkonya - Villányi úton lévo téglaboltozatos mellvédes hagyományosan formált közúti híd meghatározó eleme a községképnek feltétlenül megorzendo, helyi muvi értékként.

Korrekciós javaslat
Az alacsony mellvéd folyamatos, évente legalább kétszer történo (pünkösd és szüret elott) fehér meszelése javasolt.



Fo utca
-boltozatos mellvédes téglahíd -

Helyrajzi szám	16
Védelem foka	H2