

| | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------|--|---|--|
| <p>Leírás</p> <p>Az épület hagyományos hosszanti tömegformálása, nyílásrendje és a nyílások formája az egyszerű vakolt deszkás, helyi építészeti értéket jelentenek.</p> <p>Korrekciók javaslat</p> <p>A szög formájú épület felújítása esetén az utcai homlokzat álló ablakainak egyszerű vakolat keretezése, külső zsaluszármakkal való ellátása vonzóbbá tenné azt, csakisúgy mint az utcában hagyományos tornyos falazott kerítés, vagy deszka esetleg szurk kerítés és kapu helyreállítása.</p> |  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="560 204 743 245"> Fo utca 15 -lakóház- </td> <td data-bbox="743 204 875 245"> Helyrajzi szám 230 Védelem fok H2 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="560 245 875 491">  </td> </tr> </table> | Fo utca 15 -lakóház- | Helyrajzi szám 230 Védelem fok H2 |  | |
| Fo utca 15 -lakóház- | Helyrajzi szám 230 Védelem fok H2 | | | | | |
|  | | | | | | |
| <p>Leírás</p> <p>Fontos helytörténeti és építészeti emlékek a melegekkel megmaradt a településközpont formájára utaló építésmegmaradt és udvari homlokzati nyílásrend, a helyreállított utcai nyílásokkal együtt.</p> <p>Korrekciók javaslat</p> <p>A melegekben mód van rá, érdemes a drótkerítés helyett tornyos falazott vagy deszka, illetve szurk kerítést készíteni kapuval együtt. Az épület értékeit feltérképezni emellett az udvari nyílások eredeti formájában történő helyreállítása, az elsődlegesen a kétszárnyú vésséti fa bejárati ajtó esetében fontos.</p> |  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="560 491 743 740"> Fo utca 16 -lakóház- </td> <td data-bbox="743 491 875 740"> Helyrajzi szám 229 Védelem fok H1 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="560 740 875 778">  </td> </tr> </table> | Fo utca 16 -lakóház- | Helyrajzi szám 229 Védelem fok H1 |  | |
| Fo utca 16 -lakóház- | Helyrajzi szám 229 Védelem fok H1 | | | | | |
|  | | | | | | |

Korrektíós javaslat
A szép formájú épület felújítása esetén az utcai homlokzat álló ablakainak egyszerű vakolat keretezése, külső zsalszármakkal való ellátása vonzóbbá tenné azt, csakúgy mint az utcában hagyományos tömör falazott kerítés, vagy deszka esetleg sűrű léckerítés és kapu helyreállítása.





Leírás
Fontos helytörténeti és építészeti emlék a meredek tetővel megmaradt a településkori formára utaló épülettömeg és udvari homlokzati nvilásrend, a helyreállított utcai nvilászárókkal együtt.

Korrektíós javaslat
A mennyiben mód van rá, érdemes a dőrtkerítés helyett tömör falazott vagy deszka, illetve suru léces kerítést készíteni kapuval együtt. Az épület értékét feltétlenül emelné az udvari nyílászárók eredeti formában történő helyreállítása, ez elsődlegesen a kétszárnyú vésett fa bejárati ajtó esetében fontos.

| | | | |
|------------|------------|----------------|-----|
| 17-24. kép | Fo utca 15 | Helyrajzi szám | 230 |
| | -lakóház- | Védelem foka | H2 |



| | | |
|------------|----------------|-----|
| Fo utca 16 | Helyrajzi szám | 229 |
| -lakóház- | Védelem foka | H1 |

| | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| <p>Létes</p> <p>Felülről megőrzendő helytörténeti és építészeti érték a telepítéskori formát orzo meredek tete és a hosszanti épülettömeg, a hagyományos nyílásrend és a falazott kerítés.</p> <p>Korrekció javaslat</p> <p>Az utcai homlokzat - szíkiemelés nélküli - egységes fehér meszelése a nyílászárók zöld vagy okker színű műzölése, a falazott kerítés égetett vörös meszelése, fehér lezárással, valamint egyszerű deszka vagy sűrű lécakapu javasolt.</p> |  |  | <p>Helyrajzi szám</p> <p>224</p> |
| | | | <p>Védelem foka</p> <p>H1</p> |
| <p>Létes</p> <p>Korrekció javaslat</p> |  |  | <p>Helyrajzi szám</p> <p>224</p> |
| | | | <p>Védelem foka</p> <p>H1</p> |

Korrektíós javaslat
Az utcai homlokzat - színkiemelés nélküli - egységes fehér meszelése a nyílászárók zöld vagy okker színű mázolására, a falazott kerítés égetett vörös meszelése, fehér lezárással, valamint egyszerű deszka vagy suru léckapu javasolt.





Leiras

Korrektúra javaslat

| | | | |
|------------|-----------|----------------|-----|
| Fo utca 21 | | Helyrajzi szám | 224 |
| 17-24. kép | -lakóház- | Védelem foka | H1 |



| | |
|----------------|--|
| Helyrajzi szám | |
| Védelem foka | |

| | | | | | | |
|---|---|--|----------------|-----|-------------|----|
| <p>Leírás</p> <p>A soros udvaros beépítési mód mellett a hagyományos tömegformálással, utcára merőleges, az általánosnál meredekebb tetőhajlásszögű nyeregtetővel fedett kora lakóház, múlt idők épületműve. Fontos utcai képi elem. Településtörténelmi emléki, a nyári konyhával és tömör falazott kerítéssel együtt helyi építészeti értéként véendő.</p> <p>Korrekciós javaslat</p> <p>Felújítás esetén az eredeti nyílászorrend és nyílászárók helyreállítása javasolt, az utcai homlokzat simított felületen való fehér meszelésével a nyílászárók okker, zöld vagy világos barna mázolásával, léc-vagy deszka kapu kialakításával.</p> |  | <p>Fo utca 17 -lakóház-</p> <p>17-24. kép</p>  <table border="1"> <tr> <td>Helyrajzi szám</td><td>228</td></tr> <tr> <td>Védetem fok</td><td>H2</td></tr> </table> | Helyrajzi szám | 228 | Védetem fok | H2 |
| Helyrajzi szám | 228 | | | | | |
| Védetem fok | H2 | | | | | |
| <p>Leírás</p> <p>Az épület hagyományos hosszanti tornácos tömegformája és a szíp vésett utcai monolit, helyi építészeti értéként véendő.</p> <p>Korrekciós javaslat</p> <p>Az épület a déli felkésű tornác visszaalakítása ami a kedvezőbb megjelenés mellett a lakás helyiségeinek jobb megvilágítását és közvetlen szellőztetését is eredményezné. a nyílászárók zöld vagy okker, világosbarna mázolás emelnie a védett épület megjelenését értéki.</p> <p>Az utcaképhez való jobb illeszkedését segítené elő a jelenlegi kerítés pillek köztémek befalazásával alakítható tömör felület és a deszka vagy szűk lécok kapu akár a jelenlegre szerelve.</p> |  | <p>Fo utca 18 -lakóház-</p>  <table border="1"> <tr> <td>Helyrajzi szám</td><td>227</td></tr> <tr> <td>Védetem fok</td><td>H2</td></tr> </table> | Helyrajzi szám | 227 | Védetem fok | H2 |
| Helyrajzi szám | 227 | | | | | |
| Védetem fok | H2 | | | | | |

Korrektíós javaslat
Felújítás esetén az eredeti nyílászáró és nyílászárók helyreállítása javasolt, az utcai homlokzat simított felületen való fehér meszelésével a nyílászárók okker, zöld vagy világos barna mázolásával, léccsapatok kapu kialakításával.




Leírás
Az épület hagyományos hosszanti tornácos tömegformája és a szép vésett utcai tornácaitól, helyi építészeti értéként védendo.

Korrekción javaslat
Megfontolandó a déli fekvésű tornác visszaalakítása ami a kedvező megjelenés mellett a lakás helyiségeinek jobb megvilágítását és közvetlen szellőztetését is eredményezné, a nyílászárók zöld vagy okker, világosbarna mázolás emelné a védett épület megjelenési értékét.
Az utcaképhez való jobb illeszkedését segítően elő a jelenlegi kerítés pillérek közülene befalazásával alakított tornác fölüllet és a deszka vagy sörény lépcső kapu akár a jelenlegire szerelve.

| | | |
|---------------------|----------------|-----|
| Fo utca 17 | Helyrajzi szám | 228 |
| 17-24 kép -lakóház- | Védelem foka | H2 |



| | | |
|------------|----------------|-----|
| Fo utca 18 | Helyrajzi szám | 227 |
| -lakóház- | Védelem foka | H2 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|------------------|
| <p>Lásd</p> <p>Az épület hagyományos hosszanti tömege, mellvéds pillérsoros tornáca fontos helyi építészeti érték a teljes teljes utcafrontján végigfutó arányos tömrő falazott kerítéssel és a mives kovácsoltvas kapuval együtt</p> <p>Korrekciós javaslat</p> <p>Megfontolandó a déli fekvésű tornác visszaalakítása ami a kedvezőbb megjelölés mellett a lakás helyiségeinek jobb megvilágítását és közvetlen szellőzését is eredményezné. Felújítás esetén az utcán homlokzaton az eredeti irányú két álló ablak visszaállítás és a színkiemelés nélküli egységes fehér meszelés javasolt.</p> |  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1420 823 1489 857"> Fo utca 26 25-32. Hép </td> <td data-bbox="1489 823 1603 857"> -lakóház - </td> <td data-bbox="1603 823 1736 857"> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1606 823 1671 857"> Helyrajzi szám Védelem fok </td> <td data-bbox="1671 823 1736 857"> 219 H2 </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>  | Fo utca 26 25-32. Hép | -lakóház - | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1606 823 1671 857"> Helyrajzi szám Védelem fok </td> <td data-bbox="1671 823 1736 857"> 219 H2 </td> </tr> </table> | Helyrajzi szám Védelem fok | 219 H2 |
| Fo utca 26 25-32. Hép | -lakóház - | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1606 823 1671 857"> Helyrajzi szám Védelem fok </td> <td data-bbox="1671 823 1736 857"> 219 H2 </td> </tr> </table> | Helyrajzi szám Védelem fok | 219 H2 | | | |
| Helyrajzi szám Védelem fok | 219 H2 | | | | | | |
|  | | | | | | | |

Korrektíós javaslat
Megfontolandó a déli fekvésű tornác visszaalakítása ami a kedvezőbb megjelenés mellett a lakás helyiségeinek jobb megvilágítását is közvetlen szellőztetés is eredményezné. Felújítás esetén az utcai homlokzat az eredeti arányú két álló ablak visszaállítása és a szinkelmelés nélküli eovségecs fehér meszelés javasolt.

| | | |
|----------------------|----------------|-----|
| Fo utca 26 | Helyrajzi szám | 219 |
| 25-32 lép -lakóház - | Védelem foka | H2 |

