










| | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------|
| Leírás Az érintetlen épülettörmeg, illetve utcai ablakrendszer megőrzendo eleme a faluképnek, frekventált helye miatt is (pincesorral szembeni útszakasz kanyar előtti épület). Külön értéket jelent a szép vésett bejárati ajtó és a mives díszített ajtótok. | Fo utca 51 - lakóház - | | Helyrajzi szám 193 |
| | | | Védelem foka H2 |
| Korrektciós javaslat Felújítás esetén feltétlenül fehér meszelt utcai homlokzat, a mázolás során zöld szín javasolt. A korábbi vizsgálati anyagban található fotók alapján az oromfali egyszerű vakolatdíszek, az egykori ablakkeretezés, könyöklő visszaállítandó. A jellegtelen vaskerítés helyett a tömör falazott téglakerítés helyreállítása javasolt. | |  | |
|  | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------------------|------------|--|---------------------|-----------|
| <p>Leírás</p> <p>Az átalakított épület téglapilléres, vas kerítése és a melléképület érintetlen első része (nyári konyha v. sütőház) és a kútház megőrzendő, helyi építészeti értéként.</p> |  | <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1756 51 1991 76"> <p>Fo utca 54 - kerítés, nyári konyha -</p> </td> <td data-bbox="1991 51 2072 76"> <p>Helyrajzi szám</p> </td> <td data-bbox="2072 51 2152 76"> <p>190</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="1756 76 1991 260">  </td> <td data-bbox="1991 76 2072 260"> <p>Védelem foka</p> </td> <td data-bbox="2072 76 2152 260"> <p>H2</p> </td> </tr> </table> | <p>Fo utca 54 - kerítés, nyári konyha -</p> | <p>Helyrajzi szám</p> | <p>190</p> |  | <p>Védelem foka</p> | <p>H2</p> |
| <p>Fo utca 54 - kerítés, nyári konyha -</p> | <p>Helyrajzi szám</p> | <p>190</p> | | | | | | |
|  | <p>Védelem foka</p> | <p>H2</p> | | | | | | |
| <p>Korrekciós javaslat</p> <p>Jelen állapotban való megőrzése javasolt.</p> | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | |
| <p>- kovácsoltvas kerítés -</p> | | <p>-tégla kapuszlópok -</p> | | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| <p>Leírás</p> <p>Feltétlenül megorizando a teljes porta az egyszerű tornáccal bővített fésűs beépítésű lakóépület a melléképület és a kerítés értékes eleme a faluképnek.</p> <p>Helyi építészeti értéként védendő.</p> |  | <p>Fő utca 52</p> <p>- lakóház -</p> | <p>Helyrajzi szám</p> <p>192</p> |
| | | <p>Védelem foka</p> <p>H1</p> |  |

| | | | | | |
|---|--|--|--|----------------|-----|
| Leírás Az épület korai formát örz, kis méretű ablakai is erre utalnak a teljes porta megörzendo a kút házzal és a melléképületekkel együtt. |  | Fő utca 55 | | Helyrajzi szám | 189 |
| | | - lakóház - | | Védelem foka | H1 |
| | |  | | | |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| - távlati kép - | - oromdísz, padlásszelő - | - kútház, melléképületek - |