


Leírás
A széles nagyméretű telken a terep lehetőségeket figyelembe véve telepített az utcára merőleges nyeregtetővel készült, pillértornáccal képzett istálló, pajta épület, gazdálkodás és településtörténeti emlék, helyi építészeti értékként védendő.

Korrektíós javaslat
Jelenlegi formájában és állapotában tartandó meg. A kerítés feltétlenül rendezésre szoruló, az új nyomvonalon való elhelyezéskor surru léckerítés javasolt.


Leírás
Az egyszerű tömegű, fésűs beépítésű épület - alsó szintjén utcai pincével - a homlokzati ablakcsere ellenére is fontos eleme az utcának. Településképi, helyi építészeti értéként védendő.

Korrektíós javaslat
Felújítás esetén javasolt az épület utcai homlokzatának helyreállítása a szomszéd (61sz. épület) jobbán épségben maradt homlokzati nyílásrendjét alapul véve. Feltétlenül fontos az épület méreteihez képest aránytalan ablak helyett a két kisebb álló ablak és az oromfali osztópárkány helyreállítása, valamint a vakolatdíszek visszahelyezése. Célsszerű a jellegtelen kerítést tömör falazott kerítéssel felváltani.



Fo utca 58
Il4-11_kép gazdasági épület -

Helyrajzi szám 88/1
Védelem foka H2



Fo utca 60
- lakóház -

Helyrajzi szám 87
Védelem foka H2



Leírás
Az utca egyik legjellegzetesebb épülete. Az utcára nyíló pincével, egyszerű bontatlan tömegével, széles ereszaljával, finom utcai homlokzatszízeivel, arányos megjelenésével feltétlenül megörözendő helyi építészeti érték.
A homlokzati 1915-ös évszám feltehetőleg felújítást jelöl, a ház valószínűleg a XIX-ik században épült.

Korrektíós javaslat
Az épület és környezetének rendbetétele használna az utcaképnek és az épületnek egyaránt. A jelenlegi színkiemeléssel képzett homlokzat helyett a vakolt tagozatok megtartásával, az eredeti nyílászárókkal a korábbi színes fotók alapján egységes színű felület helyreállítása célszerű zöld mázolóval valamint a tömör falazott kerítés építése. Esetleges tulajdon váltás esetén javasolt az alsó szint idegenforgalmi célú hasznosítása, információ sb.




Fo utca 61
49-53-II-1-3_kép lakóház pincével -

Helyrajzi szám 86
Védelem foka H1



Leírás
A széles telken a keresztcsűrűs beépítésre emlékeztetően elhelyezett hosszú nyeregtetős egyszerű tömegű, egykor pajta-istálló épület ma új, részben lakó funkciót tölt be. A széles ereszaljával formált épület tömege helyi építészeti értéként védendő.

Korrektíós javaslat
A védett épület jellegétől teljesen idegen muanyag hullámlemez elütő feltétlenül eltávolítandó.



Fo utca 62
49-53-II-1-3_kép gazdasági épület -

Helyrajzi szám 85
Védelem foka H2



Leírás
A keskeny, fésűs beépítésű, nagykülsűs ereszaljú, régi arányokat orzo lakóépület a keresztbe fordított istálló-pajta épülettel a telepített falvak jellegzetes formáját orzi. Nyílásrendje és udvari ajtó, ablak formája érintetlen. A tömör falazott kerítés megtartandó. A településtörténeti emlék, helyi építészeti értéként védendő.

Korrektíós javaslat
Felújítása esetén visszafogott színűzés javasolt. Az egységes meszelt, vagy festett utcai homlokzat a jellemző erre az épületformára. A vakolat tagozat színkiemelés nélkül is oldja az egyhangúságot. A nyílászárók zöld, világos bama, vagy okker mázolóval javsolt a deszka vagy léckapuvall együtt.



Fo utca 63
- lakóház -

Helyrajzi szám 83
Védelem foka H1



Leírás
A keskeny, hosszanti elrendezésű széles ereszaljú, telepítéskori arányokat orzo lakóház, eredeti nyílásokkal és finom cizellált homlokzati díszével és a tömör kerítéssel feltétlenül megtartandó helyi építészeti érték képvisel.

Korrektíós javaslat
A kerítés égetett vörös meszelése az épület és a kerítés jellegétől elütő kapu átalakítása deszka borítással vagy surru lécezéssel, emelné a az épület szépségét. Meléképület építés igénye esetén megfontolandó a hagyományos keresztcsűrű visszahelyezése. Az utólag kialakított tornác eredeti megközelítő formálása javasolt, építés közreműködésével.



Fo utca 65
41-48_kép - lakóház -

Helyrajzi szám 81
Védelem foka H1

